

















§1
§2






90min









A=B
A
B





Ø3,5x16 mm
p38
Ø5x60 mm
p17
86x21x15/1,5
n14\2
Ø10x50 mm
f35











1	L126-0004	496	185	1\1
2	L126-1009	471	350	1\1
3	L126-1010	471	350	1\1
4	L126-2006	642	406	1\1
5	L126-2005	589	380	1\1
6	L126-3005	555	330	1\1
7	L126-4009	603	90	1\1
8	L126-5011	381	43	1\1
9	WSP-9420	474	308	1\1
10	ZQ6-517	300	110	1\1
11	ZQ6-518	300	110	1\1
12	ZQ6-5263	464	97	1\1
13	L126-9003	400	565	1\1
14	L126-5012	350	90	1\1











1
§2
I
r42
2x
k1
2x
e3
e3
4x
w267
2
r1
4x
f1
max.10mm
4x


e3
w125\L
e3
2x



II
2


2







II





3
p38
p38
2x
d41\2
r1
4x
6
f1
max.10mm
4x
4
r42
4x
5
5
r42
2x
2x
8



6
2x
1
r42
4x
I
f25
4x
10
II
2x
12
11
I
III
r42
r15
r15
4x
c453
j3
j3
1
10
III
9
12
11
2x

IV







8




9




10




11







12





13





14
















15











641
535


406