


MONTAGEANLEITUNG

Hochbeet Varia

WMHPS-2502H6







**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**












50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0




20Min


Ax6 	Bx6 	Cx6 	Dx4 	Ex1 
Fx1 	Gx38  M4x10mm	Hx6 	Ix6 	Jx38 
Kx1 				

SCHRITT 1


ITEM	Qty
A	2
B	4
G	4
J	4





zwei Montagesätze



SCHRITT 2




Auf dieser Seite gibt es eine zusätzliche gebogene Struktur im Vergleich zur anderen Seite. Bitte achten Sie darauf, dass die gleiche Struktur symmetrisch angeordnet wird.




ITEM	Qty
A	4
G	4
J	4


SCHRITT 3



Auf dieser Seite gibt es eine zusätzliche gebogene Struktur im Vergleich zur anderen Seite. Bitte achten Sie darauf, dass die gleiche Struktur symmetrisch angeordnet wird.




ITEM	Qty
B	2
G	4
J	4




SCHRITT 4

ITEM	Qty
D	4
G	8
J	8




SCHRITT 5

ITEM	Qty
E	1
F	1
G	2
J	2




SCHRITT 6

ITEM	Qty
E	1
F	1
G	4
J	4



SCHRITT 7

ITEM	Qty
C	6
G	12
J	12



SCHRITT 8

ITEM	Qty
H	6
I	6

